



Powerapp
Esromgade 15 • 2200 Copenhagen • Denmark
support@powerapp.dk • www.powerapp.dk

DM001A DM001B

40A Einphasiger Energiezähler
40A single phase energy counter



- D - BEDIENUNGSANLEITUNG**
- GB - USER MANUAL**

ÜBERSICHT OVERVIEW




Der Sicherheitsaufkleber und die Klemmenabdeckungen plombierbar sind enthalten.
The safety-sealing and the sealable terminal covers are included.

AUFGABE! Gerät-Installation, Verdrahtung und Klemmenabdeckung dicht dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden. Vor jeder Tätigkeit am Gerät muß die Versorgung getrennt werden.

WARNING! Device installation, wiring configuration and terminal cover sealing must be carried out only by qualified professional staff. Switch off the voltage before device installation.

ABMESSUNGEN (mm) SIZE (mm)




VERFÜGBARE AUSFÜHRUNGEN AVAILABLE MODELS

Name	Modell (Port)	S0 Ausgang
DM001A	M-BUS	●
DM001B	RS485 MODBUS	●

Alle Modelle sind Energiezähler mit MID Zulassung. In allen Modellen dürfen die Teilzähler rückgesetzt werden.
All models are MID certified energy counters. In all device models partial counters are resettable.

M-BUS RS485 MODBUS




RS485 SCHNITTSTELLE RS485 PORT

Die RS485 Schnittstelle ist je nach Gerätetyp vorhanden.
The RS485 port is available according to the device model.

Die RS485 Schnittstelle dient zur lokalen oder Fernverwaltung mit einem MODBUS RTU/ASCII Protokoll. In einem Gerätenetzwerk soll einen Endwidderstand ($RT=120\ldots150\ \Omega$) an der RS485 Wandelseite und einen anderen an dem letzten im Netzverzweigten Gerät angeschlossen werden. Die maximale empfohlene Länge ist 1200 m auf 9600 bps. Bei längeren Abständen werden eine langsamere Kommunikationsgeschwindigkeit [bps], oder Signalverstärker erforderlich. Beziehen Sie sich auf das folgende Bild.

The RS485 port allows to manage the device by MODBUS RTU protocol. For device network connection, install a terminal resistance ($RT=120\ldots150\ \Omega$) on the RS485 converter side and another one on the last device connected on the line. The maximum recommended distance for a connection is 1200m at 9600 bps. For longer distances, lower communication speed [bps], low-attenuation cables or signal repeaters are needed. Refer to the following scheme.




Werkeinstellung der Geschwindigkeit und Modbus Adresse: 19200 bps, 01
Default speed and modbus address: 19200 bps, 01

M-BUS SCHNITTSTELLE M-BUS PORT

Die M-BUS Schnittstelle ist je nach Gerätetyp vorhanden.
The M-BUS port is available according to the device model.

Der M-Bus-Schnittstelle erlaubt es, das Gerät mit M-BUS-Protokoll zu verwalten. Zwischen PC und M-Bus Netzwerk ist ein Masterschnittstelle zur Anpassung der RS232/USB zum M-Bus Netzwerk erforderlich. Die Anzahl der anzuschließenden Geräte hängt von der angewendeten Master ab. Die Verdrahtung unter den verschiedenen Modulen soll mit geschleiferten Kabeln durchgeführt werden. Beziehen Sie sich auf das folgende Bild.

The M-BUS port allows to manage the device by M-BUS protocol. A master interface is required between PC and the M-Bus network to adapt RS232/USB port to network. The maximum number of devices to be connected can change according to the used master interface. For the connection among the different devices, use a cable with a twisted pair and a third wire. Refer to the following scheme.




Werkeinstellung der Geschwindigkeit: 2400 bps
Default speed: 2400 bps

ANSCHLUSSBILDER WIRING DIAGRAM


A Es ist empfohlen, einen Niederspannungsschalter oder Sicherungen auf die Spannungseingänge zum Schutz einzubauen, damit Wartung an dem Produkt vereinfacht wird, ohne die Anlage auszumachen.
It is suggested to install a low power switch or some fuses on the voltage inputs for protection and in order to operate on the instrument without deactivating the plant.

EINPHASIG, 2 LEITER, 1 STROM SINGLE PHASE, 2 WIRES, 1 CURRENT



A Vor dem Anschalten des Produktes sollen alle Anschlüsse überprüft werden, damit die Ordnungsmäßigkeit überprüft wird. Aufpassen, dass alle Strom- und Spannungsklemmen richtig angeschlossen sind. Außerdem achten Sie darauf, dass Normalspannungssteckdose/oder S0 Ausgang an der Netzeingangsseite angeschlossen werden. Solche Vorsichtsmaßnahmen müssen bei jedem Gerät, das von Ihnen installiert werden muss, eingehalten werden. Before instrument power ON, check that all connections are made in a proper way. Make sure that the voltage and current terminals are connected correctly. Moreover, make sure that low voltage ports, such as communication ports and/or S0 ports, are connected to low voltage lines. These safety precautions may reduce the risk to damage the instrument in case of improper connections.

ANZEIGENSYMBOLE SYMBOLS ON DISPLAY



GB - ENGLISH

- Imported (→), exported (←) real time or energy value
- Capacitive or inductive value
- Main area, in case of Code XX: metrical parameters corrupted, useless counter, to be returned to Manufacturer
- S0 output active status
- Measuring unit area
- Partial counter value. Flashing=counter stopped
- Communication active status

D - DEUTSCH

- Bezogenen (→), gelieferte (←) Echtzeit- oder Energiewert
- Kapazitive- oder Induktivwert
- Hauptanzeigefeld. Bei Code XX: Beschädigten metrischen Parameter. Der Zähler ist unnutzbar und soll sofort an der Hersteller retourniert werden
- Stand des aktiven S0 Ausgangs
- Messeneinheitsfeld
- Tellzhälzerwerte. Blinkend=Zähler gestoppt
- Laufende Kommunikation

MESSUNGEN MEASUREMENTS

SYMBOL SYMBOL	MESSEINHEIT MEASURE UNIT	ANZEIGE DISPLAY	PORT PORT
ECHTZEITWERTE INSTANTANEOUS VALUES			
Spannung Voltage	V	V	● ●
Strom Current	I	A	■ ■
Leistungsfaktor Power factor	PF	-	■ ■
Wirkleistung Active power	P	kW	■ ■
Scheinleistung Apparent power	S	kVA	■ ■
Blindleistung Reactive power	Q	kvar	■ ■
Frequenz Frequency	f	Hz	● ●
Leistungsrichtung Power direction	± (display) +/- (port)	-	● ●

GESPEICHERTENANGABEN RECORDED DATA

Wirkenergie Active energy	kWh	■ ■
Scheinenergie induktive und kapazitive Inductive and capacitive apparent energy	kVah	■ ■
Blindleistung Reactive power	kvar	■ ■
Induktive und kapazitive reaktive Inductive and capacitive reactive energy	-	-
Rücksetzbare Energiezählzähler Resettable partial energy counters	kWh, kVah, kvarh	■ ■

WEITEREANGABEN OTHER INFORMATION

SYMBOL SYMBOL	STAND STATUS	ANZEIGE DISPLAY	PORT PORT
Teilzählerstatus Partial counter status	■ / ■	Starten/Stopp Start/Stop	● ●
S0-Ausgangsstand S0 output status	●	Aktiv Active	●
Metrologische Fehleranzeige, Zähler ist unnutzbar, an der Hersteller retournieren Metrical error indication, Useless counter, to be returned to Manufacturer	Code XX	-	● ●
Diodenschutz Diode protection	● Standard ● = Standard	■ Bidirectionalwert ■ = Bidirectional value	-

Alle Gesamtzähler (kWh, kVah, kvarh) an S0-Ausgang zugeordnet werden.
All total counters (kWh, kVah, kvarh) can be associated to S0 output.

TASTENFUNKTIONEN KEY FUNCTIONS

FUNKTION HOW TO	WO WHERE	WIE LANGE PRESS TIME
Gruppe blättern Scroll pages	Jede Seite Any page	Sofort Instantaneous -
Anzeigen der zugeordneten Teilzähler Display the partial counter of the shown energy	Gesamtzählerseiten Total counter pages	> 2 s
Anzeigen der zugeordneten Funktionen Display the functions available for the shown partial counter	Teilzählerseiten Partial counter pages	> 2 s
Eine Funktion ändern (Start, Stop, Reset) Change function Start, Stop, Reset	Start? „Stop? „Reset? „ Seiten “Start? „Stop? „Reset? „ pages	Sofort Instantaneous
Bestätigung der angezeigten Funktion (Start, Stop, Reset) Confirm the displayed function (Start, Stop, Reset)	“Start? „Stop? „Reset? „ Seiten “Start? „Stop? „Reset? „ pages	> 3 s
Zugang zu den Einstellseiten Access Setup pages	Setup? Seite “Setup? „ page	> 2 s
Die Einstellung einen Wert/Anzahl starten Enable setup for a value/digit	Einstellseiten Setup pages	> 2 s
Werte / Anzahlen ändern Change a value/digit	Einstellseiten Setup pages	Sofort Instantaneous
Bestätigung eines Wertes / Anzahl Confirm a value/digit	Einstellseiten Setup pages	> 2 s
Ein Anzahl ändern (Y, N, C) Change item (Y, N, C)	“Save?“ Seite “Save? „ page	Sofort Instantaneous
Bestätigung einer angezeigten Anzahl (Y, N, C) Confirm the displayed item (Y, N, C)	“Save?“ Seite “Save? „ page	> 2 s

ANZEIGE REIHENFOLGE PAGE STRUCTURE




Änderungen vorbehalten an der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Seiten.

Das Gerät besitzt sich auf die Ausführung Gerät mit RS485 MODBUS.

Das Gerät wird Energiezähler, Echtzeitwerte, Programmierung und Info anzeigen. Auf irgendeiner Seite, z.B. bezogene Wirkenergie, wird der entsprechenden Teilzähler angezeigt, wenn die Taste mindestens 2 s gedrückt wird. Zum Seitenwechseln soll die Taste einmal gedrückt werden. Nach der Teilzählersseite, wird nochmals der zuletzt angezeigten Zählersseite, in diesem Falls gefälschte Wirkenergie, wieder angezeigt.

In this manual, the device pages are to be intended as example subject to changes. The following scheme reproduces a page structure example of a RS485 MODBUS model instrument.

The device can display pages of energy counters, real time values, setup and information. On any counter page, e.g. Exported active energy, press the key for at least 2 s to display the corresponding partial counter. Press the key once to scroll pages. At the end of partial counters, the last counter page will be displayed, in this case Exported active energy.



TEILZÄHLER STARTEN/SPERREN/RÜCKSETZEN HOW TO START / STOP / RESET PARTIAL COUNTERS

Die Funktion ist nur bei der Teilzähleranzeige verfügbar.

Das Gerät ermöglicht, die zugeordneten Teilzähler zu starten, stoppen und rücksetzen.


Feature available only on partial counter pages.

The device allows to start, stop or reset the displayed partial counter.

DEN ANGEZEIGTEN TEILZÄHLER STARTEN HOW TO START THE DISPLAYED PARTIAL COUNTER

Auf die zu beendenden Teilzählerseite die Taste mindestens 2 s drücken, danach wird die Seite **StRt P** angezeigt. Am Ende der Reihenfolge [**StRt P**] wird die Seite des gestarteten Teilzählers angezeigt, der Stand ist durch ein statischen Kennzeichen **[P]** identifiziert. Wenn die Taste vom Ende des Vorganges entspannt wird, wird den Teilzähler nicht gestartet.


On the partial counter page to be started, press the key at least 2 s, **StRt P** page will be displayed. Press the key at least 2 s, during this time three bar graphs will appear sequentially next to **StRt P**. At the end of bar sequence [**StRt P**], the partial counter will be started and displayed together with the static symbol **[P]**. By releasing the key during bar sequence, the partial counter won't be started.



SPERREN DER FRÜHER GESTARTETEN TEILZÄHLER HOW TO STOP THE DISPLAYED PARTIAL COUNTER PREVIOUSLY STARTED

Auf die zu beendenden Teilzählerseite die Taste mindestens 3 s drücken danach wird die Seite **Stop P** angezeigt. Die Taste mindestens 3 s drücken, in dieser Zeitspanne werden Balken neben **Stop P** angezeigt. Am Ende der Reihenfolge [**Stop P**] wird die Seite des beendenden Teilzählers angezeigt, der Stand ist durch ein blinkendes Kennzeichen **[P]** identifiziert. Wenn die Taste vom Ende des Vorganges entspannt wird, wird den Teilzähler nicht gestoppt.


On the partial counter page to be stopped, press the key at least 2 s, **Stop P** page will be displayed. Press the key at least 3 s, during this time three bar graphs will appear sequentially next to **Stop P**. At the end of bar sequence [**Stop P**], the partial counter will be stopped and displayed together with the blinking symbol **[P]**. By releasing the key during bar sequence, the partial counter won't be stopped.



DEN ANGEZEIGTEN TEILZÄHLER RÜCKSETZEN HOW TO RESET THE DISPLAYED PARTIAL COUNTER

Auf die zu rückgesetzten Teilzählerseite die Taste mindestens 2 s drücken, danach wird die Seite **StOp** (**StRrb**) abhängig von dem Stand des Zählers) angezeigt. Die Taste mindestens 3 s drücken, in dieser Zeitspanne werden Balken neben **StOp** angezeigt. Am Ende der Reihenfolge [**StOp**] wird die Seite der zurückgesetzten Teilzähler angezeigt. Wenn die Taste vom Ende des Vorganges entspannt wird, wird den Teilzähler nicht zurückgesetzt.


On the partial counter page to be reset, press the key at least 2 s, **StOp** (**StRrb**, according to the counter status) page will be displayed. Press the key once to move to **ESet** page. Press the key at least 3 s, during this time three bar graphs will appear sequentially next to **ESet**. At the end of bar sequence [**ESet**], the partial counter will be reset. By releasing the key during bar sequence, the partial counter won't be reset.



RÜCKKEHR ZUM ANZEIGESEITE OHNE TÄKTIGKEIT AUF DIE TEILZÄHLER BACK TO THE PARTIAL COUNTER PAGE WITHOUT PERFORMING ANY ACTION

Der Rückkehr zur Teilzählerseite ohne Aktionen (Start/Stop oder Zurücksetzen) erfolgt mit dem Drücken der Taste bis zur Anzeige der Teilzählerseite.

To go back to the partial counter page without performing any action (start/stop or reset), press the key several times until the partial counter page will be displayed.



EINSTELLSEITEN SETUP PAGES

D - DEUTSCH

GB - ENGLISH

PROGRAMMIERUNG VERLASSEN LEAVING PROGRAMMING

MODBUS ADRESSE (01...F7 Hex) MODBUS ADDRESS (01...F7 Hex)

Verfügbar nur bei RS485 MODBUS Model

1. Drücken Sie die Taste für mindestens 2 Sekunden, die erste Stelle blinkt.

2. Zur Wertänderung drücken Sie die Taste einmal.

3. Zur Bestätigung drücken Sie die Taste für mindestens 2 Sekunden.

4. Die Punkte 2 und 3 zur Einstellung der darauf folgenden Stelle wiederholen.

M-BUS PRIMÄRADRESSE (0...250)
M-BUS PRIMARY ADDRESS (0...250)

Verfügbar nur bei M-BUS Modell

1. Drücken Sie die Taste für mindestens 2 Sekunden, die erste Stelle blinkt.

2. Zur Wertänderung drücken Sie die Taste einmal.

3. Zur Bestätigung drücken Sie die Taste für mindestens 2 Sekunden.

4. Die Punkte 2 und 3 zur Einstellung der darauf folgenden Stelle wiederholen.

M-BUS SEKUNDÄRADRESSE (0...99999999)
M-BUS SECONDARY ADDRESS (0...99999999)

Verfügbar nur bei M-BUS Modell

Der Wert wird auf zwei Seiten angezeigt:

• Seite 1 [**1**...**9**]: von Stelle 1 zu 4

• Seite 2 [**1**...**9**]: von Stelle 5 zu 8

1. Drücken Sie die Taste für mindestens 2 Sekunden, die erste Stelle blinkt.

2. Zur Wertänderung drücken Sie die Taste einmal.

3. Zur Bestätigung drücken Sie die Taste für mindestens 2 Sekunden.

4. Die Punkte 2 und 3 zur Einstellung der darauf folgenden Stelle wiederholen.

MINIMALE STROMSTÄRKE
MINIMUM CURRENT

Maximalstrom I_{max}
Maximum current

Bezugstrom I_{ref} [A]
Reference current [A]

Übergangstrom I_{trans}
Transitional current

Minimalstrom I_{min}
Minimum current

Einschaltstrom I_{start}
Starting current

MAXIMALE BLINDLEISTUNG
MAXIMUM REACTIVE POWER

Wirkleistung P [kW]
Active power [kW]

Scheinleistung S [kVA]
Apparent power [kVA]

Blindleistung Q [$kVAr$]
Reactive power [$kVAr$]

Spannung V [V]
Voltage [V]

Strom I [A]
Current [A]

Leistungsfaktor PF [$-$]
Power factor [-]

Frequenz f [Hz]
Frequency [Hz]

INFO INFORMATION

SETPUP P Zugang zur Einstellung
Setup access

Frei 100 Messtechnische Firmwarestand
Metrotechnical firmware release

C5 Abcd Messtechnische CRC
Metrotechnical part CRC

Modbus Kommunikationstyp basierend
Communication type (according to the model)

ZÄHLER COUNTERS

ECHTZEITWERTEN REAL TIME VALUES

PROGRAMMIERUNG SETUP

INFO INFORMATION

D - DEUTSCH

GB - ENGLISH

M-BUS SEKUNDÄRADRESSE M-BUS SECONDARY ADDRESS

(0...99999999)

Verfügbar nur bei M-BUS Modell

Der Wert wird auf zwei Seiten angezeigt:

• Seite 1 [**1**...**9**]: von Stelle 1 zu 4

• Seite 2 [**1**...**9**]: von Stelle 5 zu 8

1. Drücken Sie die Taste für mindestens 2 Sekunden, die erste Stelle blinkt.

2. Zur Wertänderung drücken Sie die Taste einmal.

3. Zur Bestätigung drücken Sie die Taste für mindestens 2 Sekunden.

4. Die Punkte 2 und 3 zur Einstellung der darauf folgenden Stelle wiederholen.

KOMMUNIKATIONSGEWINDFIGUR
COMMUNICATION SPEED

(MODBUS: 2,4, 4,8, 9,6, 19,2, 38,4 kbps)

(M-BUS: 300 bps, 2,4, 9,6 kbps)

Verfügbar nur in case of M-BUS oder M-BUS Modell

1. Drücken Sie die Taste für mindestens 2 Sekunden, die Wert blinks.

2. Zur Wertänderung drücken Sie die Taste einmal.

3. Zur Bestätigung drücken Sie die Taste für mindestens 2 Sekunden.

SO ZUGEWIESENER ZÄHLER
COUNTER ASSIGNED TO SO OUTPUT

1. Zur Identifizierung der Zähler und des Ausgangs (z.B. \rightarrow KWh, En.) drücken Sie die Taste für mindestens 2 Sekunden.

2. Zur Wertänderung drücken Sie die Taste für mindestens 2 Sekunden.

3. Zur Bestätigung drücken Sie die Taste für mindestens 2 Sekunden.

RÜCKSETZEN ALLE TEILZÄHLER
ALL PARTIAL COUNTER RESET

1. Zur Identifizierung aller Teilzähler drücken Sie die Taste für mindestens 2 Sekunden (z.B. \rightarrow KWh, En.)

2. Durch Drücken für mindestens 2 Sekunden der Taste wird eine Bestätigung angezeigt.

3. Einmal die Taste zur Änderung des blinkenden Wertes drücken: Y zur Bestätigung des Rücksetzens und N zum beenden.

4. Zur Bestätigung drücken Sie die Taste für mindestens 2 Sekunden.

PROGRAMMIERUNG VERLASSEN
LEAVING PROGRAMMING

1. Press the key at least 2 s, the items which identify the counter and the output status (e.g. \rightarrow KWh, En.) will start to flash.

2. Press the key once to change the counter to be assigned to the output.

3. To disable the output press the key several times until the status of the standes is displayed.

4. Confirm by pressing the key at least 2 s.

EXIT FROM SETUP
EXIT FROM SETUP

1. Press the key at least 2 s, a new page for confirmation will be displayed.

2. Press the key once to change the flashing value. Press the key to exit without saving, C to continue scrolling setup pages.

3. Confirm by pressing the key at least 2 s.

MESSTECHNISCHE PRÜF-LED
METROLOGICAL LED

Zählerkonstante Meter constant

Impulsdauer Pulse length

ANSCHLIESSEBARER LEITER UND
WIRED SECTION FOR TERMINALS
ANZIEHMOMENT
AND FASTENING TORQUE

Für Spannung- und Strommessungen
For voltage and current measurement

Für SO ausgang, M-Bus/RS485 Schnittstelle
For SO output, M-Bus/RS485 port

SICHERHEIT GEMÄD IN 50470-1
SAFETY ACCORDING TO EN 50470-1

Verschmutzungsgrad Pollution degree

Schutzklasse [EN 50470-1] Protective class [EN 50470-1]

Pulse voltage test

AC Spannungsprüfung [EN 50470-3, 7,2] AC voltage test [EN 50470-3, 7,2]

Gehäuse Flammfestigkeit Housing material flame resistance

UL 94 class VO

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Mechanische Umgebungsbedingungen Mechanical environmental

Elektromagnetische Umgebungsbedingungen Electromagnetic environmental

Betriebstemperaturbereich Operating temperature

Lagertemperaturbereich Storage temperature

Relative Luftfeuchte (ohne Kondensation) Sinusoidal vibration amplitude

Sinusförmiger Vibrationsumfang

Schutzgrad – Frontseite (gewährleistet nur bei Installation in einem Schaltschrank mit mindestens Schutzart IP51)

Protection degree – frontpart (granted only in case of installation in a cabinet with at least IP51 protection degree)

Klemmenschutzart Protection degree - terminals

IP20

INTERNE ANWENDUNG INTERNAL USE

D - DEUTSCH

GB - ENGLISH

M-BUS SEKUNDÄRADRESSE M-BUS SECONDARY ADDRESS

(0...99999999)

Verfügbar nur in case of M-BUS Modell

Der Wert wird auf zwei Seiten angezeigt:

• Seite 1 [**1**...**9**]: von Stelle 1 zu 4

• Seite 2 [**1**...**9**]: von Stelle 5 zu 8

1. Drücken Sie die Taste für mindestens 2 Sekunden, die erste Stelle blinkt.

2. Zur Wertänderung drücken Sie die Taste einmal.

3. Zur Bestätigung drücken Sie die Taste für mindestens 2 Sekunden.

4. Die Punkte 2 und 3 zur Einstellung der darauf folgenden Stelle wiederholen.

KOMMUNIKATIONSGEWINDFIGUR
COMMUNICATION SPEED

(MODBUS: 2,4, 4,8, 9,6, 19,2, 38,4 kbps)

(M-BUS: 300 bps, 2,4, 9,6 kbps)

Verfügbar nur in case of M-BUS oder M-BUS Modell

1. Press the key at least 2 s, the value will start to flash.

2. Press the key once to change the value.

3. Confirm by pressing the key at least 2 s.

SO ZUGEWIESENER ZÄHLER
COUNTER ASSIGNED TO SO OUTPUT

1. Zur Identifizierung der Zähler und des Ausgangs (z.B. \rightarrow KWh, En.) drücken Sie die Taste für mindestens 2 Sekunden.

2. Durch Drücken für mindestens 2 Sekunden der Taste wird eine Bestätigung angezeigt.

3. Einmal die Taste zur Änderung des blinkenden Wertes drücken: Y zur Bestätigung des Rücksetzens und N zum beenden.

4. Zur Bestätigung drücken Sie die Taste für mindestens 2 Sekunden.

PROGRAMMIERUNG VERLASSEN
LEAVING PROGRAMMING

1. Press the key at least 2 s, the items which identify the counter and the output status (e.g. \rightarrow KWh, En.) will start to flash.

2. Press the key once to change the counter to be assigned to the output.

3. To disable the output press the key several times until the status of the standes is displayed.

4. Confirm by pressing the key at least 2 s.

MESSTECHNISCHE PRÜF-LED
METROLOGICAL LED

Zählerkonstante Meter constant

Impulsdauer Pulse length

ANSCHLIESSEBARER LEITER UND
WIRED SECTION FOR TERMINALS
ANZIEHMOMENT
AND FASTENING TORQUE

Für Spannung- und Strommessungen
For voltage and current measurement

Für SO ausgang, M-Bus/RS485 Schnittstelle
For SO output, M-Bus/RS485 port

SICHERHEIT GEMÄD IN 50470-1
SAFETY ACCORDING TO EN 50470-1

Verschmutzungsgrad Pollution degree

Schutzklasse [EN 50470-1] Protective class [EN 50470-1]

Pulse voltage test

AC Spannungsprüfung [EN 50470-3, 7,2] AC voltage test [EN 50470-3, 7,2]

Gehäuse Flammfestigkeit Housing material flame resistance

UL 94 class VO

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Mechanische Umgebungsbedingungen Mechanical environmental

Elektromagnetische Umgebungsbedingungen Electromagnetic environmental

Betrieb